



## Chevrolet Nubira 2.0 Diesel CDX

Год выпуска:	2009
Дата первой регистрации:	06.2009
Пробег:	176 246 км
Тип топлива:	Дизель
Лошадиные силы:	89 kW / 120 HP
V:	1 991 ccm
Коробка передач:	Механическая коробка передач
Технический осмотр до:	06.2020
Тип кузова:	Комби
Количество предыдущих владельцев:	1
Ключи:	2
Затраты на ремонт	Неизвестно
Страна происхождения:	BE
Страна последней регистрации:	BE
Экологический класс:	EURO 4
Документы, касающиеся правил:	Да
Сиденья:	5
Цвет:	Белый Металлик (Оригинальный)
Обивка:	Полукожа (Оригинальный)




Количество дверей:

5

Эмиссия CO2:

155г / км





---

## ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



сиденье водителя



место пассажира

## АВТООБОРУДОВАНИЕ

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Усилитель рулевого управления</b>	Servolenkung elektronisch gesteuert
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Развлекательная система</b>	Развлекательная система
<input checked="" type="checkbox"/> <b>подушка безопасности</b>	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Seitenairbag
<input checked="" type="checkbox"/> <b>система АС</b>	Klimaautomatik
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DPF / FAP</b>	Rußpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Электрические стеклоподъемники</b>	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ABS</b>	Anti-Blockier-System (ABS)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Иммобилайзер</b>	Wegfahrsperre

## ДЕТАЛИ АВТОСЕРВИСА

<b>Детали сервисной книжки:</b>	Недоступен
<b>Технический осмотр:</b>	-
<b>Последний технический осмотр:</b>	-
<b>Пробег во время последнего сервиса:</b>	-
<b>Заменен приводной ремень:</b>	-
<b>Пробег во время замены приводного ремня:</b>	-
<b>Дата последней технической проверки:</b>	23.05.2019
<b>Пробег при последнем техническом осмотре:</b>	161 259 км

## Фотографии сервисной книжки:



## ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ТЕСТ-ДРАЙВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА: НА ОБЩЕСТВЕННОЙ УЛИЦЕ <80 КМ / Ч (БОЛЕЕ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ)

НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ВЫВОДОВ

## ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИИ VIN НОМЕРА

<input checked="" type="checkbox"/>	3. Bremsleuchte
<input checked="" type="checkbox"/>	6 Lautsprecher
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablagefach unter Sitz vorn rechts
<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr. Bremskraftverteilung
<input checked="" type="checkbox"/>	Aschenbecher hinten
<input checked="" type="checkbox"/>	Außenspiegel Wagenfarbe
<input checked="" type="checkbox"/>	Drehzahlmesser
<input checked="" type="checkbox"/>	Fernentriegelung Tankklappe
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontscheibe mit Antenne
<input checked="" type="checkbox"/>	Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum

## ТОЛЩИНА КРАСКИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)


<b>Капот:</b>	122 µm
<b>Пассажирская дверь:</b>	128 µm
<b>Дверь водителя:</b>	194 µm

## ПОВРЕЖДЕНИЯ АВТО (17)

Передний  
кузов



Левая сторона  
кузова



Задняя часть  
кузова




Правая  
сторона кузова



Интерьер



Крыша



**ЧАСТЬ  
АВТОМОБИЛЯ**

бампер

**ТИП  
ПОВРЕЖДЕНИЯ**

царапина

## ДЕТАЛИ ОСНОВНЫХ КОЛЕС

### ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ

### ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ

Тип колёс

Зима

Зима

DOT

не применяется

не применяется

Глубина протектора (мм)

6

3

Тип дисков

сталь

сталь

Состояние тормозов

менее 50%

менее 50%

### ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ

### ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ

Тип колёс

Зима

Зима

DOT

не применяется

не применяется

Глубина протектора (мм)

4

3

Тип дисков

сталь

сталь

Состояние тормозов

менее 50%

менее 50%

## ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕС

### ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ

### ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ

Тип колёс

Лето

Лето

DOT

не применяется

не применяется

Глубина протектора (мм)

5

7

Тип дисков

Алюминевая - заводская

Алюминевая - заводская

### ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ

### ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ

Тип колёс	Лето	Лето
DOT	не применяется	не применяется
Глубина протектора (мм)	5	7
Тип дисков	Алюминевая - заводская	Алюминевая - заводская